



KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Ciechanowie  
ul. Płockiej 32, 06-400 Ciechanów

Znak sprawy PZ.5580.20.3.2019.DK

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Ciechanowie  
REKTORAT

2019 -05- 23

Ciechanów 23 maja 2019 r.

wpłynęło

1985 podpis

*Handwritten notes:*  
23-05-2019  
H.A.  
2019-05-23  
Gospod.

Egz. Nr. 2

## PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 w związku z art. 23 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 ze zm.), oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) przeprowadzonych w dniu 23 maja 2019 r. przez:

- 1) mł. asp. Mariusz Kruszyński – st. inspektor w KP PSP w Ciechanowie, Nr leg. sł. 33/2018
- 2) mł. kpt Damian Kołpaczyński – p.o. st. inspektor w KP PSP w Ciechanowie, Nr leg. sł. 34/17

*stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli*

legitymujących się upoważnieniem numer PZ.5580.20.2.2019.MK z dnia 26 kwietnia 2019r., wydanym przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie,  
06-400 Ciechanów  
ul. Narutowicza 9

*(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urzędnika oraz jego adres – lokalizację)*

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów ul. Narutowicza 9	mgr inż. Piotr Wójcik - kanclerz

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pan Adam Ostrowski – kierownik Dz. Administracyjno Gospodarczego	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Budynek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie,  
06-400 Ciechanów  
ul. Narutowicza 9

**PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:**

### 1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

brak

### 2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Obiekt PWSZ stanowi kompleks budynków murowanych, połączonych ze sobą – stanowiących jedną bryłę architektoniczną. Kubatura całkowita 47151m<sup>3</sup>. Obiekt podzielony został na dwie strefy pożarowe o powierzchni 4753,5m<sup>2</sup> i 1691m<sup>2</sup>. Obiekt zaliczony do kategorii ZL III. Przewidywana maksymalna liczba osób ok. 700 w całym obiekcie. W obiekcie znajdują się sale dydaktyczne w których może przebywać ponad 50 osób – stanowią odrębne strefy pożarowe. Dokładna charakterystyka obiektu została opisana w poprzednich protokołach – od tego czasu nie zmieniły się warunki mogące mieć wpływ na warunki ewakuacji oraz ochronę ppoż. Do celów ewakuacji służą trzy klatki schodowe- oddymiane.



### 3. Organizacja ochrony ppoż.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego z października 2017 r. – opracował Adam Ostrowski. Zaopatrzenie wodne do celów zewnętrznego gaszenia pożarów stanowią hydranty z miejskiej sieci wodociągowej). Najbliższe hydranty zlokalizowane w ul. Narutowicza (podziemny i naziemny DN 80) oraz dwa hydranty podziemne w ul. Narutowicza. Trzy spośród nich zlokalizowane w odległości do 50mb, trzeci w odległości do 100mb. W obiekcie znajduje się instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych. Zabezpieczenie pożarowe stanowią gaśnice proszkowe typu ABC- oznakowane znakami wg PN. Kierunki oraz wyjścia oznakowane znakami wg PN  
Losowo z akt wybrano zaświadczenie o ukończonym szkoleniu z ochrony przeciwpożarowej Pana Adama Ostrowskiego - szkolenie przeprowadził w dniach 05-06.2016 r. Jacek Rama.  
Przedstawiono protokół z praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z dnia 22.11.2018 r.

### 4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnie czynności kontrolno- rozpoznawcze z ramienia KPPSP Ciechanów odbyły się 16 lipca 2014r.

### 5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono

### 6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono.

### 7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono

### 8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – protokół nr 006/2019 z dnia 08.05.2019 r., wykonał Tomasz Brzezicki nr upr D/3/164/15; E/15/164/15 – bez uwag  
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne – protokół nr 4/2019 z dnia 08.05.2019 r., wykonał Tomasz Brzezicki nr upr D/3/164/15; E/15/164/15 – bez uwag  
SSP – brak protokołu potwierdzającego przegląd – wg. oświadczenia kierownika pana Adama Ostrowskiego system jest niesprawny. System oddymiania – brak protokołu z okresowego przeglądu.  
Hydranty wewnętrzne DN 25 – protokół z maja 2019r. wykonał; SUPPOL Adam Pątkowski, Ukośna 4, 06-400 Ciechanów – hydranty spełniają wymagania w zakresie wydajności oraz ciśnienia statycznego i dynamicznego.

### 9. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Obiekt wyposażony w gaśnice proszkowe ABC - przegląd techniczny wykonał SUPPOL, Ukośna 4, 06-400 Ciechanów, przegląd ważny do maja 2020 r.

### 10. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

- Instalacja elektryczna i odgromowa – protokół nr 005/2019 z maja 2019r. wykonał Tomasz Brzezicki nr upr D/3/164/15; E/15/164/15 – bez uwag  
- instalacja kominowa/wentylacyjna – protokół nr 87/P/2019 z dnia 18.03.2019 r.- wykonał Zakład Kominarski, ul. Wojska Polskiego 49, 06-400 Ciechanów Mirosław Miączyński- bez uwag

### 11. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

j.w.

### WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

1.	Niesprawny system sygnalizacji pożarowej.	
2.	System oddymiania – brak protokołu z okresowego przeglądu/konserwacji.	
3.	Nie przedstawiono algorytmu współdziałania urządzeń przeciwpożarowych.	

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

- 1) Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j. ) pouczone kontrolowanego o konieczności usunięcia ww. nieprawidłowości

### 12. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

brak

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 2 stronach w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

KANCLERZ

mgr inż. Piotr Wójcik

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolowanego)

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA  
w CIECHANOWIE  
ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów  
tel./fax 0-23/ 672 20 50; 0-23/ 673 75 78  
NIP 566-18-05-832 REG. 130869208

uk. kpt. Damian Kopycki p.o.st. insp.  
T. asp. Marcin Kuczyński  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska stanowiska służbowego kontrolującego)